

韌性モルタルライニング工法 実施施工写真



No. 1

事前調査状況



No. 2

下地処理工

ウォータージェット下地処理

施工状況



No. 3

下地処理工

ウォータージェット下地処理

下地処理工完了

No. 4

靱性モルタルライニング工
施工前清掃状況



No. 5

靱性モルタルライニング工
面部処理状況



No. 6

靱性モルタルライニング工
厚さ管理用目地棒設置状況





No.7

靱性モルタルライニング工
ライニング施工状況

.....

.....

.....

.....

.....

.....



No.8

靱性モルタルライニング工
表面仕上げ工
均しコテ状況

.....

.....

.....

.....

.....

.....



No.9

靱性モルタルライニング工
表面仕上げ工
被膜養生材散布状況

.....

.....

.....

.....

.....

.....

